

Wpłynęło dnia 24. 09. 2021. r.

Nr sprawy

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 16

Rady Miasta Świdwin z dnia 14. 09. 2021.

24. 08. 21 r
Komisja Bep - maroboczo.

Budynek mieszkalny przy ul. Drowskiej 49.
(Park)

- Wnio z powodu braku izolacji fundamentów lokale mieszkalne noszą ślady i ślapy zawiłocenia.
- Budynek wymaga termomodernizacji.
- Na dach budynku gosp. (kuchnia) spadają z drzew grube konary uszkadzając nowe poszycie dachowe (papa) które wykonano niedawno.
- Wolno stojąca komórka lokatorska jest w stanie krytycznym technicznym i wymaga rozbioru. (Maria Nisza)
- * Poetykone drzewo (siwerek) zagraża bieżącym mieszkańcom i parkującym pojazdom na posesji ponieważ może runąć i unieść nawet budynek.

- wody opadowe zalewają piwnice a studzienka pa w pobliżu budynku wylewa nazew. wody opadowe wraz fekaliami.
- oświetlenie dojsca do budynku jest niedostateczne.
- wejście do budynku (garaż) wymaga remontu (pękające ściany) a drugie wejście do piwnic wymaga zabezpieczenia (montaż nowych drzwi).

Przewodniczący
Jerzy Komut