



RZUT NA RZĘDNEJ +12,30



Przekrój A-A patrz rysunek 5J
Przekrój B-B patrz rysunek 4J
Przekrój C-C patrz rysunek 6J
Przekrój D-D patrz rysunek 6J

RZUT NA RZĘDNEJ +19,43



LEGENDA:

- fragment ceglano-przemurowania w konstrukcji filara wymurowanego z ciosanych kamieni granitowych
- mur kamienny licowy od zewnątrz ociosanymi kamieniami granitowymi
- powierzchnia betonowych balkonów oraz spocznika
- uszkodzenie konstrukcji płyty balkonowej
- 1F/1 do 11F/6 - nr fotografii w/g dokumentacji fotograficznej uszkodzeń konstrukcyjnych

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO WIEŻY WIDOKOWEJ "BISMARCKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM przy ul. DRAWSKIEJ w ŚWIDWINIE

INWESTOR:
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 78-300 ŚWIDWIN ul. 3 MAJ 1

GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
mgr inż. WIESŁAW PODGÓRSKI
upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78, upr. konser. PSOZ/Sz-5344/172/94

DATA:
MARZEC 2019r.

SKALA:
1:50

tytuł rysunku:
RZUT NA RZĘDNEJ + 12.30 oraz RZUT NA RZĘDNEJ + 19.43

NUMER RYS.
2/J