



RZUT STROPU NA RZĘDNEJ +19,43



RZUT DACHU NA RZĘDNEJ +23.87



LEGENDA:

Przekrój A-A patrz rysunek 5J  
Przekrój B-B patrz rysunek 4J  
Przekrój C-C patrz rysunek 6J  
Przekrój D-D patrz rysunek 6J

uszkodzone ceglane sklepienie  
1F/1 do 11F/6 - nr fotografii w/g dokumentacji fotograficznej uszkodzeń konstrukcyjnych

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.  
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM  
OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO WIEŻY WIDOKOWEJ "BISMARCKA" w ZABYTKOWYM PARKU MIEJSKIM przy ul. DRAWSKIEJ w ŚWIDWINIE		
INWESTOR: URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 78-300 ŚWIDWIN ul. 3 MAJ 1		
GŁÓWNY AUTOR OPRACOWANIA PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ mgr inż. WIESŁAW PODGÓRSKI upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78, upr. konser. PSQZ/Sz-5344/172/94		DATA: MARZEC 2019r.
		SKALA: 1:50
tytuł rysunku: RZUT NA RZĘDNEJ +19,43 ORAZ RZUT NA RZĘDNEJ +23,87		NUMER RYS. 3/J