

Wpłynęło dnia 13.09.2017 r.
Nr sprawy BR.0001.84.2017



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Załącznik nr 6... do Protokołu nr XXXII/2017
Rady Miasta Świdwin z dnia 19.09.2017

Świdwin, dnia 12.09.2017r

PB.670.39.2017

13.09.2017

Wg rozdzielnika
Właściciele nieruchomości
dz. nr 84/4, obr 009

Dotyczy: stanu technicznego budynku położonego przy ul. 3 Marca 33 w Świdwinie

W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Świdwin radny miejski w imieniu mieszkańców zgłosił uwagi dotyczące niewłaściwego stanu technicznego wielorodzinnego budynku usługowo – mieszkalnego położonego przy ulicy 3 Marca 33, usytuowanego na działce nr 84/4 obr. 009 będącej Państwa własnością. Budynek pochodzi z okresu przedwojennego a brak remontów bieżących powoduje jego dewastację. Część tynków zewnętrznych na elewacjach budynku jest odspojona i zwietrzała, liczne ubytki tynków świadczą, że sukcesywnie odpadają, przez co stwarzają zagrożenie dla przechodzących chodnikami ludzi. Od ulicy Reymonta brakuje części odeskowania gzymsu okapowego a elementy blaszane obróbek blacharskich są nieszczelne, kolanka i leje spustowe nie są połączone z rurami spustowymi co powoduje, że przy dużych opadach deszczu woda leje się strumieniami na przechodniów oraz podmywa nowo ułożony chodnik. Stan techniczny budynku wymaga pilnej naprawy i wymiany części obróbek i systemu orywnowania a także naprawy odpadających tynków ze ścian i elementów ozdobnych elewacji.

Wobec powyższego proszę o poważne potraktowanie sprawy i pilne usunięcie przedmiotowych usterek.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku interwencji Państwa w tym temacie skierujemy sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

W załączeniu przesyłam zdjęcia elewacji budynku – 3 szt.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wg rozdzielnika właściciele dz. 84/4
2. Rada Miasta Świdwin
3. a/a

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak